

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE

RMATO DE IDE	NTIFICACION VEH	ICULAR		2	
Movimiento	Identificación de		DIA	MES	AÑO
	Vehículo	Fecha:	12	Agosto	2020

海自己的大大大大小公司

Datos Propietario

Propietario JOSE LUIS COLCHADO VELEZ		
Alcaldía	GUSTAVO A MADERO	
Teléfono	eléfono 5515015849	

Datos Técnicos

Datos recincos			
Iden	tificación Vehicular		Observación
1	Placas	0120461	Se determina que el documento cumple con las características de original.
2	Vehículo	CHEVROLET	Se concluye por el método de identificación vehicular, que el vehículo corresponde a las
3	Modelo	1992	características registradas en la factura.
4	Serie	3GCHP42X3NM203484	Número de serie cumple con la norma oficial mexicana, el cual es revisado de manera física
5	Motor	NM203484	concluyendo que no cuenta con alguna alteración en los grabados de primer orden identificando un vehículo CHEVROLET, año 1992 confirmando que el número de serie corresponde con la factura y la tarjeta de circulación.
6	Factura	Verificación física	Cumple con las características de pape seguridad.
7	Repuve	No inscrito	No se encuentra inscrito en la página ciudadana REPUVE.

Datos Físicos

Identificación fotográfica			
1	Calca	35EHP4ZL	3.MMM3/2000
2	Fotográficas		



			00 MIN 0120461
3	Confidenciales		
4	Stickers	No se encontró prueba física	Side 20 - 20 1 - 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5	Repuve	No se encontró prueba física	

Generales

Con fundamento en los Artículos 1° y 7° de la Ley del Registro Público Vehicular publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1° de septiembre de 2004, se verifica que el siguiente vehículo cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSP-2008 en tanto a los grabados de primer y segundo orden, con los rasgos físicos y documentales para la identificación plena de un vehículo, concluyendo que el vehículo corresponde con los documentos que se presentan, extendiéndose la presente para los debidos tramites a los que dé lugar.

Observaciones

Documental:

Acredita titularidad

Física:

Unidad no cuenta con VIN numero de chasis tiene salpicadura de soldadura en dos últimos dígitos

REALIZO	AUTORIZO
CARLOS ALBERTO ANDRIANO VICENCIO COORDINADOR MODULO REPUVE CDMX	MARGARITO ROJAS SALAS DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE

